







### Kurzanleitung:

- 4 Trockenbatterien oder Akkus einsetzen (Mignon)
- Puffer- bzw. Netzbetrieb über Ladestecker möglich  
Achtung: Bei Netzbetrieb Trockenbatterien entfernen!
- Fühler anstecken; Gerät einschalten
- Tauch-  oder Oberflächenmessung  wählen
- "max.": Maximumspeicher, wirksam ab 40°C
- "nom.": Momentanwertmessung & Löschung von "max."
- Bei verbrauchter Batterie: Punktanzeige

### Brief instruction:

- Put in 4 dry or rechargeable batteries (Mignon)
- Buffer- or mains operation by mains recharging plug possible  
Attention: dry batteries must be removed during mains operation!
- Connect probe; switch on unit
- Select immersion  or surface measurement 
- "max.": maximum reading storage, above 40°C
- "nom.": momentary reading & clearing "max."
- Exhausted batteries give decimal-point illumination

### Brève instruction:

- Mettez 4 piles sèches ou accus rechargeables (Mignon)
- Possibilité de prise chargeur ou alimentation secteur  
Attention: retirez les piles sèches en cas d'alimentation secteur!
- Connectez la sonde; mettez en circuit l'appareil
- Choisissez immersion  ou contact superficiel 
- "max.": mémorisation de la température maximale, au delà de 40°C
- "nom.": température momentanée & effacement de "max."
- Indication "ponctuelle" de décharge des piles

Made in West Germany

Nr.:

00650 - 001